

STIHL - 11201290500 - Junta de carburador motosierra STIHL

009, 009E, 009EQ, 009LQ, 009Q, 010AV, 010AVEQ, 011AVE, 011AVEQ, 012AVEQ, 012AVTEQ

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

009 | 009E | 009EQ | 009LQ | 009Q | 010AV | 010AVEQ | 011AVE | 011AVEQ | 012AVEQ | 012AVTEQ

Tipo de máquina: Motosierra

Referencias OEM STIHL: 11201290500, 1120 129 0500, 1120-129-0500

Denominaciones STIHL: Junta

Modelo de STIHL: 009, 009 E, 009 EQ, 009 LQ, 009 Q, 010 AV, 010 AVEQ, 011 AVE, 011 AVEQ, 012 AVEQ, 012 AVTEQ

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL



