

STIHL - 48514309800 - Palanca de bloqueo de batería máquina de batería AP STIHL

FSA120.0, FSA120.0R, FSA135, FSA135R, FSA200.0, FSA200.0R, HLA135, HSA66, HSA86, HTA135, HTA150.0, HTA160.0, KMA120.0R, KMA135R, KMA200.0R, MSA160C-B, MSA200C-B, MSA220C-B, RGA140, SGA85, TSA230

Recambio original para las siguientes máquinas STIHL:

FSA120.0 | FSA120.0R | FSA135 | FSA135R | FSA200.0 | FSA200.0R | HLA135 | HLA135K | HSA66 | HSA86 | HTA135 | HTA150.0 | HTA160.0 | KMA120.0R | KMA135R | KMA200.0R | MSA160C-B | MSA200C-B | MSA220C-B | RGA140 | SGA85 | SGA85.0 | TSA230 | TSA230.1 | ADA700 | AL301-4

Tipo de máquina: Desbrozadora, Motosierra, Cortasetos, Podadora de altura, Motor sistema combinado, Soplador, Tronzadora

Referencias OEM STIHL: 48514309800, 4851 430 9800, 4851-430-9800

Referencias alternativas STIHL: 48514357300, 4851 435 7300, 4851-435-7300

Denominaciones STIHL: Palanca de bloqueo, Cierre

Modelo de STIHL: FSA 120.0, FSA 120.0 R, FSA 135, FSA 135 R, FSA 200.0, FSA 200.0 R, HLA 135, HLA 135 K, HSA 66, HSA 86, HTA 135, HTA 150.0, HTA 160.0, KMA 120.0 R, KMA 135 R, KMA 200.0 R, MSA 160 C-B, MSA 200 C-B, MSA 220 C-B, RGA 140, SGA 85, SGA 85.0, TSA 230, TSA 230.1, ADA 700, AL 301-4

Tipo de recambio: Original OEM

Fabricante: STIHL

La palanca de bloqueo incluye:

1 - 00009980402 Muelle con patas



